

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp linh kiện và sửa chữa cho thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus.

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 05 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 15 giờ, ngày 10.09.2024

9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: CN. Phạm Đức Minh

Số điện thoại: 028 3952 5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K19-095-pdminh).

**TUO. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**


Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số HKT/BVĐHYD-VTTB ngày 28 tháng 8 năm 2024)

1. Yêu cầu chung cho dịch vụ sửa chữa

- Sửa chữa, thay thế linh kiện theo tiêu chuẩn của hãng Olympus.
- Thời gian bảo hành thiết bị sau sửa chữa tối thiểu 06 tháng từ ngày nghiệm thu dịch vụ sửa chữa.
- Nhân sự thực hiện sửa chữa, thay thế linh kiện:
 - + Tốt nghiệp tối thiểu đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật, vật lý, vật lý y sinh.
 - + Được hãng Olympus cấp giấy chứng nhận đào tạo về việc thực hiện bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị nội soi.

2. Yêu cầu riêng cho từng danh mục:


- Linh kiện, phụ tùng thay thế mới 100%, đúng tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa của hãng Olympus.
- Cung cấp đầy đủ các danh mục linh kiện cần để sửa chữa các thiết bị theo tình trạng như sau:

TT	Tên danh mục mời chào giá	Tình trạng thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
1	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: BF-UC190F, Serial: 7211789	+ Hình ảnh có rất nhiều chấm đen + Kênh sinh thiết bị bong tróc và rò rỉ	Cái	1
2	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CHF-V2, Serial: 2100217	+ Hình ảnh bị lóa sáng + Kênh sinh thiết bị rò rỉ và bong tróc + Bộ phận điều khiển bị gỉ sét	Cái	1
3	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: URF-V, Serial: 2140613	+ Đầu ống soi: Nắp đậy bị cháy, dẫn dẫn sáng bị gãy; + Bộ phận uốn cong: cao su di động có vết rách và rò rỉ; + Thân ống soi: móp tại nhiều vị trí; + Bộ phận điều khiển: núm xoay thân bị rò rỉ và gỉ sét.	Cái	1



4	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF-Q150, Serial: 2104234	+ Hình ảnh bị sai màu hiển thị; + Đầu ống soi: thấu kính chụp thu hình bị mẻ và nứt; + Bộ phận uốn cong hướng lên không đủ (120 độ) và quá nặng (70 cNm) + Thân ống soi bị mòn; + Núm xoay điều khiển bị rò rỉ + Bộ phận điều khiển núm xoay điều khiển bị rò rỉ; nút điều khiển số 1 có vết cắt, miệng kênh sinh thiết bị biến dạng + Dây dẫn chung bị nhăn và lão hóa; + Bộ phận kết nối ống soi bị rò rỉ và gỉ sét.	Cái	1
5	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF-Q150, Serial: 2821675	+ Hình ảnh bị sai màu hiển thị; + Đầu ống soi: thấu kính chip thu hình có vết trầy xước và mẻ, dây dẫn sáng có vết mẻ; + Bộ phận uốn cong hướng lên không đạt (130 độ) và quá nặng (75 cNm) + Thân ống soi bị mòn; + Bộ phận điều khiển không điều khiển được núm U/D; + Dây dẫn chung bị nhăn và lão hóa; + Bộ phận kết nối ống soi bị gỉ sét.	Cái	1

6	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-H170I, Serial: 2821840	+ Hình ảnh chụp chồn , báo lỗi E216 + Đầu dây soi: thấu kính chip thu hình bị mẻ và trầy xước, thấu kính dây dẫn sáng bị mẻ; + Thân ống soi bị nhăn và lão hóa; + Bộ phận điều khiển bị tuột hướng lên; + Dây dẫn chung bị nhăn và lão hóa; + Dây dẫn chip thu hình có vết cắt và rò rỉ + Bộ phận kết nối điện có vết cắt, gỉ sét và rò rỉ...; + Bộ phận kết nối ống soi bị gỉ sét;	Cái	1
7	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-H170I, Serial: 2821841	+ Đầu dây soi: thấu kính chip thu hình bị mẻ và trầy xước, thấu kính dây dẫn sáng bị bể; + Thân ống soi bị nhăn và lão hóa và rò rỉ; + Dây dẫn chung bị nhăn và lão hóa; + Dây dẫn chip thu hình bị nhăn và lão hóa + Bộ phận kết nối ống soi gây kết nối cấp khí và nước.	Cái	1
8	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF-HQ190, Serial: 2858923	+ Đầu ống soi: thấu kính chip thu hình có vết mẻ, thấu kính dây dẫn sáng bị bể; + Bộ phận uốn cong hướng lên không lên đủ (135 độ), hướng lên quá nặng (100cNm); + Thân ống soi có vết cắt và rò rỉ; + Bộ phận điều khiển không thể khóa chặt núm lên xuống; + Dây dẫn chung bị nhăn và trầy xước; + Bộ phận kết nối ống soi bị mòn và dập.	Cái	1



9	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF-HQ190, Serial: 2169327	+ Đầu ống soi: thấu kính chụp thu hình bị trầy xước, dây dẫn sáng bị bể; + Bộ phận uốn cong: hướng lên không đủ (140 độ), hướng lên quá nặng (100 cNm); + Thân ống soi: bị nhăn, lão hóa và mòn; + Bộ phận điều khiển: không thể khóa chặt núm xoay lên xuống; + Dây dẫn chung: bị nhăn và lão hóa tại nhiều vị trí; + Bộ phận kết nối ống soi: bị mòn và dập.	Cái	1
10	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF-HQ190, Serial: 2963839	+ Hình ảnh không hiển thị do bộ phận kết nối điện và chụp thu hình bị hư; + Đầu ống soi: thấu kính chụp thu hình bị mẻ và trầy xước, kính dây dẫn sáng bị bể và ó; + Bộ phận uốn cong: hướng lên không đủ (130 độ) và quá nặng (78 cNm); + Thân ống soi: bị mòn và nhăn tại nhiều vị trí; + Dây dẫn chung: bị nhăn và lão hóa; + Bộ phận kết nối ống soi bị hư hỏng; + Bo mạch kết nối chụp thu hình hư hỏng.	Cái	1
11	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF-HQ190, Serial: 2858921	+ Đầu ống soi: thấu kính chụp thu hình bị trầy xước, thấu kính dây dẫn sáng bị bể; + Bộ phận uốn cong: hướng lên không đủ (170 độ), hướng lên quá nặng (860 cNm); + Thân ống soi: bị mòn và nhăn; + Dây dẫn chung: bị nhăn và trầy xước; + Bộ phận kết nối ống soi: chân bị mòn và dập.	Cái	1

12	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF-HQ190, Serial: 2169410	+ Đầu ống soi: thấu kính chụp thu hình có vết mẻ và trầy xước, kính dây dẫn sáng bị bể; + Bộ phận uốn cong: hướng lên không đủ (130 độ) và nặng (86 cNm); + Thân ống soi: bị nhấn tại nhiều vị trí; + Bộ phận điều khiển: núm xoay U/D không được khóa chặt; + Dây dẫn chung: bị nhấn và lão hóa.	Cái	1
13	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, Serial: 2962646	+ Đầu ống soi: thấu kính dây dẫn sáng bị bể; + Hình ảnh bị ố ở góc trên; + Bộ phận uốn cong: hướng xuống không đủ (160 độ) và nặng (78 cNm); + Bộ phận điều khiển: núm xoay điều khiển bị rò rỉ, có chất lỏng ngấm vào và bị gỉ sét; + Dây dẫn chung: bị nhấn.	Cái	1
14	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, Serial: 2962645	+ Hình ảnh: chức năng lấy nét chậm; + Đầu ống soi: thấu kính chụp thu hình bị mẻ và trầy xước; + Bộ phận uốn cong: hướng xuống không đủ (140 độ) và nặng (82 cNm); + Bộ phận điều khiển: chốt chặn cáp điều khiển hướng lên bị trượt, thanh chặn vỏ dây cáp điều khiển bị gãy, dây xích điều khiển góc uốn cong bị gỉ sét, núm xoay điều khiển U/D không được khóa chặt, hộp công tắc bị trầy xước nhiều; + Dây dẫn chung: bị nhấn và lão hóa; + Bộ phận kết nối ống soi: bị nứt và rò rỉ.	Cái	1

T
VIỆN
Y DƯỢC
HÌNH
TP. HCM

15	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, Serial: 2962505	+ Hình ảnh có vết mờ; + Đầu ống soi: thấu kính chụp thu hình bị mẻ và trầy xước; + Bộ phận uốn cong: hướng xuống không đủ (130 độ) và quá nặng (100 cNm); + Thân ống soi: bị nứt; + Dây dẫn chung: bị nứt; + Bộ phận kết nối ống soi: có chất lỏng ngấm vào, chân kết nối bị mòn và dập.	Cái	1
16	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, Serial: 2862182	+ Đầu ống soi: thấu kính chụp thu hình bị trầy xước; + Hình ảnh: không hiển thị do chất lỏng ngấm toàn bộ vào ống soi; + Công tắc điều khiển: bị bể, trầy xước, rò rỉ, gỉ sét và có chất lỏng ngấm vào; + Ống soi: chất lỏng ngấm vào và gỉ sét. + Bộ phận uốn cong: hướng xuống không đủ (130 độ) và quá nặng (84 cNm)	Cái	1
17	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: TJF-Q180V, Serial: 2506152	+ Đầu ống soi: Thấu kính chụp thu hình có vết nứt, kính dây dẫn sáng bị nứt và mẻ, nắp đậy bị cháy và rò rỉ, lực giữ cần dụng cụ không đạt tiêu chuẩn; + Bộ phận uốn cong: cao su di động có vết cắt và rò rỉ; + Thân ống soi: toàn bộ thân ống soi bị nứt; + Bộ phận điều khiển: núm xoay điều khiển bị rò rỉ; + Dây dẫn chung: bị nứt và lão hóa. + Bộ phận kết nối điện bị gỉ sét	Cái	1

18	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: TJF-160VR, Serial: 2500233	+ Đầu ống soi: thấu kính dây dẫn sáng có vết mẻ, dây cáp cần nâng bị đứt, kênh cần nâng bị rò rỉ; + Bộ phận uốn cong: cao su di động có vết cắt và rò rỉ; + Thân ống soi: bị nứt và trầy xước; + Bộ phận kết nối ống soi: bộ phận kết nối điện bị gỉ sét và rò rỉ.	Cái	1
19	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, Serial: 2163024	+ Hình ảnh không rõ nét do keo dán thấu kính chip thu hình bị bong tróc toàn bộ. + Đầu ống soi: nắp đầu bị nứt, mẻ và biến dạng, thấu kính chip thu hình bị mẻ và trầy xước nhiều, kính dây dẫn sáng bị bể; + Bộ phận uốn cong bị gỉ sét; + Thân ống soi bị nứt, rách và rò rỉ; + Bộ phận điều khiển: dây cáp hướng lên bị tuột, núm xoay U/D không điều khiển được, hộp công tắc bị mẻ và trầy xước nhiều; + Dây dẫn chung bị nứt và lão hóa.	Cái	1
20	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CLV-190, Serial: 7665844	+ Bộ phận kết nối ống soi: bị gỉ sét, báo lỗi E204; + Mặt điều khiển bị ố vàng và gỉ sét	Cái	1
21	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CLV-190, Serial: 7457730	+ Bộ phận kết nối ống soi: bị gỉ sét; + Mặt điều khiển bị ố vàng và gỉ sét + Nắp máy bị gỉ sét hư hỏng do chất lỏng.	Cái	1

22	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, Serial: 2163165	+ Hình ảnh bị mờ khi chụp thu hình nóng lên + Thấu kính chụp thu hình bị trầy xước, keo dán thấu kính chụp thu hình bị bong tróc toàn bộ + Kính dây dẫn sáng bị bể + Bộ phận uốn cong có chất lỏng ngấm vào + Thân ống soi bị rách và rò rỉ + Núm xoay điều khiển U/D không được khóa chặt bởi cần khóa điều khiển và bị xoay cùng nhau + Hộp công tắc điều khiển bị trầy xước nhiều + Dây dẫn chung bị nhăn và lão hóa + Chân tiếp xúc của bộ phận kết nối điện bị biến dạng và mòn	Cái	1
----	--	--	-----	---

Ghi chú: Công ty có thể chào 1 hoặc nhiều danh mục