

Số:/BVĐHYD-VTTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

V/v mời chào giá

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp linh kiện và sửa chữa cho thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus.

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 15 giờ, ngày 25/8/2025

9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: CN. Phạm Đức Minh

Số điện thoại: 028 3952 5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của dịch vụ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K19-095-pdminh).

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**



Nguyễn Hữu Thịnh



tu ml



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số/BVĐHYD-VTTB ngày tháng năm 2025)

1. Yêu cầu chung cho dịch vụ sửa chữa

- Sửa chữa, thay thế linh kiện theo tiêu chuẩn của hãng Olympus.
- Thời gian bảo hành thiết bị sau sửa chữa tối thiểu 06 tháng từ ngày nghiệm thu dịch vụ sửa chữa.

– Nhân sự thực hiện sửa chữa, thay thế linh kiện:

+ Tốt nghiệp tối thiểu đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật, vật lý, vật lý y sinh.

+ Được hãng Olympus cấp giấy chứng nhận đào tạo về việc thực hiện bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị nội soi.

2. Yêu cầu riêng cho từng danh mục:

– Linh kiện, phụ tùng thay thế mới 100%, đúng tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa của hãng Olympus.

– Cung cấp đầy đủ các danh mục linh kiện cần để sửa chữa các thiết bị theo tình trạng như sau:

STT	Tên danh mục mời chào giá	Tình trạng thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
1.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, serial: 2163025	- Bộ phận uốn cong: hướng xuống không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 180 độ $\pm$ 10 và $\leq$ 69 cNm). - Thân ống soi: Thân ống soi bị nứt. - Bộ phận điều khiển: + Bộ phận điều khiển nút điều khiển số 3 bị vỡ + Hộp công tắc bị trầy xước nặng. + Thanh chặn dây cáp điều khiển bị gãy. - Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn và nứt ở nhiều vị trí. - Bộ phận kết nối: Bộ phận kết nối ống soi bị bám chất lỏng vào.	Gói	01
2.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng	- Đầu ống soi: + Thấu kính chụp thu hình bị trầy xước.	Gói	01



STT	Tên danh mục mời chào giá	Tình trạng thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
	Olympus Model: CF-HQ190I, serial: 2163164	+ Kính dây dẫn sáng bị ngấm chất lỏng. - Bộ phận uốn cong: + Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: ≤ 69 cNm). + Keo dán cao su di động bị bong tróc. - Thân ống soi: Thân ống soi bị nhăn. - Bộ phận điều khiển: hộp công tắc bị trầy xước nặng. - Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn và nhăn ở nhiều vị trí. - Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước.		
3.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, serial: 2163153	- Đầu ống soi: Thấu kính chip thu hình bị trầy xước. - Bộ phận uốn cong: + Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: ≤ 69 cNm). + Keo dán cao su di động bị bong tróc. - Thân ống soi: Thân ống soi bị nhăn. - Bộ phận điều khiển: + Hộp công tắc bị trầy xước nặng. + Vòng chỉnh độ cứng bị rò rỉ. - Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn và nhăn ở nhiều vị trí. - Bộ phận kết nối: + Chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước, bong tróc. + Nắp che bộ phận kết nối ống soi có chất lỏng ngấm vào và bị rỉ sét.	Gói	01
4.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng	- Đầu ống soi: + Thấu kính chip thu hình bị trầy xước.	Gói	01

STT	Tên danh mục mời chào giá	Tình trạng thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
	Olympus Model: CF-HQ190I, serial: 2463618	+ Thấu kính dây dẫn sáng bị bể. + Nắp đậy đầu ống soi bị bể. - Bộ phận uốn cong: + Hướng xuống không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 180 độ $\pm$ 10 và $\leq$ 69 cNm). + Keo dán cao su di động bị bong tróc. - Thân ống soi: Thân ống soi bị nhẵn. - Bộ phận điều khiển: Hộp công tắc bị trầy xước nặng. - Dây dẫn chung: Dây dẫn chung trầy xước và nhẵn ở nhiều vị trí.		
5.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, serial: 2862177	- Đầu ống soi: + Thấu kính chip thu hình bị bể. + Kính dây dẫn sáng bị bể và có chất lỏng ngấm vào. - Thân ống soi: Thân ống soi rách và rò rỉ nặng. - Bộ phận điều khiển: Hộp công tắc bị trầy xước nặng, nút điều khiển số 5 không hoạt động. - Dây dẫn chung: Dây dẫn chung trầy nhẵn ở nhiều vị trí. - Bộ phận kết nối: Chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước, bong tróc.	Gói	01
6.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2858915	- Đầu ống soi: + Thấu kính chip thu hình bị trầy xước và mẻ. + Thấu kính dây dẫn sáng bị bể. - Bộ phận uốn cong: + Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 210 độ $\pm$ 5/-15 và $\leq$ 59 cNm). - Bộ phận điều khiển: xy lanh hút bị hao mòn. - Hình ảnh nhiễu do bộ phận kết nối điện hư hỏng.	Gói	01
7.	Thay thế linh kiện và sửa chữa	- Đầu ống soi:	Gói	01

STT	Tên danh mục mời chào giá	Tình trạng thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
	thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2858926	+ Thấu kính chụp thu hình trầy xước. + Thấu kính dây dẫn sáng nứt. - Thân ống soi: Thân ống soi nhẵn và dập. - Bộ phận điều khiển: + Dây cáp điều khiển hướng lên bị đứt. + Núm xoay điều khiển bị lão hóa. - Không có hình ảnh do bộ phận kết nối điện hư hỏng.		
8.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2858917	- Đầu ống soi: Kính dây dẫn sáng nứt. - Bộ phận uốn cong: + Dây cáp điều khiển hướng lên bị đứt. + Bộ phận điều khiển rỉ sét. - Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc xước và dập.	Gói	01
9.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2961587	- Đầu ống soi: keo dán thấu kính chụp thu hình bong tróc. - Bộ phận uốn cong: + Cáp điều khiển hướng lên đứt. + Núm khóa điều khiển có tiếng kêu bất thường. - Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước và mòn.	Gói	01
10.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2963804	- Bộ phận uốn cong: + Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 210 độ +5/-15). + Keo dán cao su di động bong tróc. - Bộ phận kết nối: có chất lỏng ngấm vào. - Không có hình ảnh do hỏng chụp thu hình (lỗi B30).	Gói	01
11.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190,	- Đầu ống soi: + Thấu kính chụp thu hình trầy xước. + Thấu kính dây dẫn sáng bể. + Nắp đậy đầu ống trầy xước.	Gói	01

STT	Tên danh mục mời chào giá	Tình trạng thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
	serial: 2963796	- Bộ phận uốn cong: + Hướng không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 180 độ $\pm$ 10). + Keo dán cao su di động bong tróc. - Bộ phận điều khiển: + Dây cáp điều khiển hướng lên dứt. + Núm khóa điều khiển trái/phải có tiếng kêu bất thường. + Hộp công tắc điều khiển trầy xước. - Dây dẫn chung: Dây dẫn chung trầy xước. - Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước.		
12.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2374941	- Đầu ống soi: + Thấu kính chip thu hình trầy xước. + Kính dây dẫn sáng xước và bể. - Bộ phận uốn cong: + Dây cáp điều khiển hướng lên dứt. + Keo dán cao su di động bị bong tróc. - Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước.	Gói	01
13.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2374955	- Đầu ống soi: Kính dây dẫn sáng bể. - Bộ phận uốn cong: + Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 210 độ $\pm$ 5/-15 và $\leq$ 59 cNm). + Keo dán cao su di động bị bong tróc. - Thân ống soi: Thân ống soi mòn. - Bộ phận điều khiển: nút điều khiển số 1 có vết cắt. - Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn.	Gói	01

STT	Tên danh mục mời chào giá	Tình trạng thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
		- Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước.		
14.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2372999	- Đầu ống soi: + Rò rỉ tại đầu ống soi. + Thấu kính dây dẫn sáng ngám chất lỏng. - Bộ phận uốn cong: - Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 210 độ +5/-15). - Thân ống soi: Thân ống soi nhăn, gập và rò rỉ. - Dây dẫn chung: Dây dẫn chung nhăn ở nhiều vị trí.	Gói	01
15.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2375129	- Đầu ống soi: + Thấu kính chip thu hình trầy xước. + Kính dây dẫn sáng bị bể và trầy xước. + Nắp đậy đầu ống soi đập. - Bộ phận uốn cong: + Keo dán cao su di động bị bong tróc. + Dây cáp điều khiển hướng lên bị đứt. - Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước và đập.	Gói	01
16.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2374977	- Đầu ống soi: + Thấu kính chip thu hình bị trầy xước. + Kính dây dẫn sáng bị bể. - Bộ phận uốn cong: + Dây cáp điều khiển hướng lên bị đứt. + Keo dán cao su di động bị bong tróc. - Thân ống soi: Thân ống soi có vết cắt và rò rỉ. - Bộ phận điều khiển: công tắc điều khiển trầy xước nặng. - Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn và nhăn ở nhiều vị trí. - Bộ phận kết nối: chân tiếp	Gói	01

STT	Tên danh mục mời chào giá	Tình trạng thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
		xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước.		
17.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2375052	- Đầu ống soi: Thấu kính chụp thu hình bị trầy xước. - Bộ phận điều khiển: + Dây cáp điều khiển hướng lên đứt. + Hộp công tắc điều khiển trầy xước nặng. - Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn và nhăn ở nhiều vị trí. - Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước.	Gói	01
18.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: BF-P190, serial: 2114397	- Đầu ống soi: Dây dẫn sáng bị gãy. - Bộ phận uốn cong: Cao su di động bị rách và rò rỉ - Thân ống soi: Thân ống soi bị đập nhiều vị trí.	Gói	01
19.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CLV-190, serial: 7103415	- Không có hình ảnh hiển thị do hư hỏng bộ phận kết nối ống soi. - Mặt điều khiển: bị ố và rỉ sét.	Gói	01
20.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CLV-190, serial: 7103415	- Không có hình ảnh do cổng kết nối bị lỗi và gỉ sét. - Mặt điều khiển: bị vỡ và rỉ sét. - Đèn dự phòng halogen không hoạt động.	Gói	01
21.	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội của hãng Olympus Model: WA2UR21A, serial: 800202	- Hình ảnh nội soi có nhiều vết màu đen. - Đầu ống soi bị bể và ngấm chất lỏng. - Thân ống soi bị cong.	Gói	01

Ghi chú: Công ty có thể chào 1 hoặc nhiều danh mục