


Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp linh kiện, phụ kiện theo máy, công cụ dụng cụ và dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và baotritbyt@umc.edu.vn. Đồng thời gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

- Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).
 - + Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.
- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 06/11/2021
- Điện thoại liên hệ: 028 3952 5012 (Trần Huy Khôi – P. Vật tư thiết bị).

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (M11-135-thkhoa) (3).

K.T. GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Tấn
Phó Giám đốc



PHỤ LỤC

DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số 3033/BVĐHYD-VTTB ngày 27/10/2021)

TT	Tên hàng hóa /dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
01	Dịch vụ sửa chữa cuộn thu tín hiệu chụp thân	Nội dung công việc: - Cân chỉnh lại bộ khuếch đại tín hiệu của coil. - Calib tần số cộng hưởng của coil. - Thay dây tín hiệu bị đứt.	Gói	02	
02	Kiểm tra, sửa chữa host chính, cài đặt lại phần mềm Leonardo và bơm thêm khí cho Helium compressor của hệ thống cộng hưởng từ Magnetom Avanto	Nội dung công việc: - Kiểm tra, sửa chữa host chính - Cài đặt lại phần mềm Leonardo - Bơm thêm khí Helium	Gói	01	
03	Sửa chữa, khắc phục lỗi cho Chiller thuộc hệ thống cộng hưởng từ Magnetom Avanto	Nội dung công việc: - Kiểm tra lỗi của Chiller - Sửa chữa lỗi cho Chiller	Gói	01	
04	Dịch vụ kiểm tra lỗi khởi động phần mềm và bơm thêm khí cho Helium compressor của hệ thống cộng hưởng từ Magnetom Avanto	Nội dung công việc: - Kiểm tra lỗi phần mềm và cài đặt lại phần mềm - Bơm thêm khí Helium	Gói	01	